

Pastilhas Cerâmicas Bosch



BOSCH

Tecnologia para a vida

- ▶ Sem ruído
- ▶ Maior vida útil
- ▶ Rodas limpas
- ▶ Melhor para o meio ambiente

Nova
geração
agora
sem cobre

bosch.com.br



Nova Pastilha Cerâmica Bosch

Performance incomparável

A Bosch criou uma fórmula inovadora para o material de fricção da nova geração de Pastilha Cerâmica.

O novo material de fricção é feito à base de uma liga de alumínio utilizado na construção de aeronaves. Formulada após anos de pesquisa, esta combinação singular de materiais e alumínio promove maior robustez e leveza, além de garantir melhor dissipação do calor.

Sem ruído, com menor desgaste e mais economia, a nova pastilha é perfeita para mecânicos e consumidores exigentes, que se preocupam com a qualidade das peças de reposição, com a segurança e o meio ambiente.

Fórmula avançada protege a pastilha e o disco

Graças à nova composição, a Pastilha Cerâmica Bosch forma uma camada de proteção quando é utilizada, mantendo a performance de frenagem ideal. Veja o resultado dos testes*: **menor desgaste da pastilha e do disco, menor liberação de resíduos, desempenho perfeito e silencioso.**


concorrente
com baixo teor de cobre

Bosch
livre de cobre




Pastilha

A camada protetora que se forma na Pastilha Cerâmica Bosch aumenta sua vida útil.



Camada de proteção visível a olho nu





com pastilha do
concorrente

com pastilha
Bosch




Disco

Graças à camada protetora da pastilha Bosch, o disco não será arranhado, durando mais e trazendo economia para o proprietário.



Superfície mais lisa e livre de ranhuras



*Testes realizados pela instituição independente americana Link Engineering.

Índice

Nova Pastilha Cerâmica Bosch – Diferenciais.....	2
Nova Graxa Lubrificante Superfit – Vantagens.....	5
Tabelas de aplicação Pastilhas Cerâmicas – Busca por veículo.....	6
Desenhos e dimensões Pastilhas Cerâmicas – Busca por código simplificado.....	14
Tabelas de conversão.....	44
▶ Busca por número Bosch novo.....	44
▶ Busca por referência cruzada concorrentes.....	47

Maior durabilidade, mais economia!


Com a formação da camada protetora entre pastilha e disco e a melhor dissipação de calor, as pastilhas se desgastam mais lentamente, aumentando sua durabilidade.

Teste de desgaste*



Menos ruído, maior satisfação do cliente

O material livre de cobre da Bosch é mais silencioso do que os dos concorrentes com baixo teor de cobre, atingindo quase nota máxima.



*Teste realizado pela instituição independente americana Link Engineering. **Resultados baseados no D785 2000 Silverado Front.

Mais proteção ao meio ambiente

Alguns países como os Estados Unidos já estão determinando a redução progressiva do uso do cobre na composição das pastilhas. A Bosch sai na frente antecipando esta responsabilidade em nível mundial, com o lançamento da nova pastilha cerâmica 100% livre de cobre.



Tecnologia exclusiva também na lâmina antirruído

As pastilhas cerâmicas Bosch possuem ainda o Sistema Silenciador Vulcanizado – SSV – composto por duas camadas de aço com tratamento de zinco e níquel, unidas por uma borracha vulcanizada. Este sistema atua como um amortecedor e absorve as vibrações que ocorrem durante a frenagem, eliminando o ruído.

Lâmina de aço

Borracha vulcanizada

Lâmina de aço



Lubrificante evita ruído e desgaste prematuro

Todas as pastilhas cerâmicas Bosch vêm com a graxa lubrificante que traz uma série de benefícios:

- ▶ Evita a corrosão das partes metálicas
- ▶ Reduz o desgaste dos componentes associados ao sistema de freios
- ▶ Aumenta a vida útil do sistema
- ▶ Melhora a movimentação do caliper (pinça)
- ▶ Facilita a aplicação



Chegou Bosch Superfit

A graxa lubrificante de alto rendimento que ajuda a evitar o ruído das pastilhas de freio!

Agora os aplicadores podem contar com todos os benefícios da graxa lubrificante Bosch Superfit, desenvolvida especificamente para montagem dos sistemas de freios a disco e a tambor

Confira todas as vantagens:

-  Ajuda a evitar o ruído das pastilhas de freio
-  Resistente a altas temperaturas
-  Anticorrosiva
-  Compatível com sensor de roda ABS e não interfere no funcionamento de outros componentes
-  Resistente à água
-  Aumenta consideravelmente a vida útil das peças do sistema de freio
-  Dura em média 30 aplicações por embalagem

Lançamento!



Garantia de um serviço completo para os sistemas de freios!

Nº de tipo	5 000 000 150
Cód. simplificado	TO 100

Vantagens do Bosch Superfit no dia a dia da oficina

Problema	Solução	Resultado
Para uma frenagem perfeita		
A montagem com lubrificante que contém cobre pode produzir vibrações por ressonância ou, ao soltar os discos, pode dificultar o retrocesso suave das pastilhas. Em ambos os casos é produzido ruído.	Aplicação do Superfit nos pontos de contatos com a pinça e na parte superior das pastilhas.	Prevenção de ruídos e otimização das propriedades de deslizamento das pastilhas.
Proteção contra corrosão		
A chuva, a fuligem e as condições extremas de uso podem provocar corrosão.	Por ser resistente à água, o Bosch Superfit atrasa o aparecimento de corrosão.	A vida útil das peças dos discos de freio aumenta consideravelmente. Além disso, o Bosch Superfit pode ser aplicado em pinças de discos de alumínio pois não contém cobre.

									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação

AUDI

A1 1.4 TFSI	2010 → 2014	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
A3 1.4 TFSI Sportback	2012 → 2013	F 03B 050 510	BN 1760	Trw	F 03B 050 507	BN 1761	Teves	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
A3 1.6	1999 → 2006	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves				Eletrônico	
A3 1.6 / Sportback	2005 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A3 1.8 / T	1996 → 2006	F 03B 050 010	BN 0687A	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
A3 1.8 TFSI Sportback	2012 → 2016	F 03B 050 510	BN 1760	Trw	F 03B 050 507	BN 1761	Teves	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
A3 2.0 TFSI Sportback	2005 → 2013	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Lucas	Eletrônico (Dianteira)	
A4 1.8 T	2004 → 2008	F 03B 050 049	BN 0840	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Lucas	Eletrônico (Dianteira)	
A4 1.8 T Avant	1998 → 2001	F 03B 050049	BN 0840	Teves				Eletrônico	
A4 2.0 TFSI / Avant	2005 → 2008				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A4 2.0 TFSI / Avant	2008 → 2013	F 03B 050 382	BN 1322	Trw				Eletrônico	Nova!
A4 2.4 quattro / A4 2.8	1999 → 2000	F 03B 050 049	BN 0840	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	Eletrônico	Nova! (Traseira)
A4 3.0	2001 → 2006	F 03B 050 049	BN 0840	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Girling	Eletrônico	
A4 3.0 Avant	2004 → 2006	F 03B 050 049	BN 0840	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Girling	Eletrônico	
A4 3.2 FSI / Avant	2005 → 2008				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A4 3.2 FSI quattro / Avant	2007 → 2008				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A4 3.2 FSI quattro / Avant	2008 → 2012	F 03B 050 382	BN 1322	Trw				Eletrônico	Nova!
A4 3.2 FSI Cabriolet	2006 → 2008				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A5 3.2 FSI Coupe	2007 → 2012	F 03B 050 382	BN 1322	Trw				Eletrônico	Nova!
A6 2.4 Avant	1999 → 2005	F 03B 050 049	BN 0840	Teves				Eletrônico	
A6 2.4 Avant	2004 → 2005				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A6 2.8	1997 → 2001	F 03B 050 049	BN 0840	Teves				Eletrônico	
A6 2.8 Avant quattro	1994 → 1998	F 03B 050 049	BN 0840	Teves				Eletrônico	
A6 3.0	2004 → 2006				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A6 3.0 TFSI Avant quattro	2008 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
A6 3.2 FSI	2004 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
Q3 2.0 TFSI quattro	2014 → 2015				F 03B 050 195	BN 1348	Trw	-	Nova!
Q5 2.0 TFSI quattro / 3.2 FSI quattro	2009 → 2012	F 03B 050 382	BN 1322	Trw				Eletrônico	Nova!
Q7 3.0 TFSI	2009 → 2015				F 03B 050 107	BN 0978	Brembo	-	Nova!
Q7 3.6 FSI / 4.2 FSI	2006 → 2010				F 03B 050 107	BN 0978	Brembo	-	Nova!
S3 1.8 quattro	2001 → 2003	F 03B 050 010	BN 687A	Teves				Eletrônico	Nova!
S3 2.0 TFSI Sportback quattro / Avant quattro	2008 → 2013				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
S4 3.0 TFSI quattro	2009 → 2012	F 03B 050 382	BN 1322	Trw				Eletrônico	Nova!
TT 1.8 T Coupe	2001 → 2006	F 03B 050 010	BN 687A	Teves				Eletrônico	Nova!
TT 2.0 TFSI Coupe	2007 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	

BMW

325 i	2000 → 2011	F 03B 050 315	BN 1061	Teves				-	Nova!
330 Ci Cabrio / 330 i	2000 → 2006	F 03B 050 092	BN 0946	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)
330 i	2005 → 2011	F 03B 050 315	BN 1061	Teves				-	Nova!
335 i Cabrio	2007 → 2010	F 03B 050 082	BN 0918	Teves				-	Nova!
525 i	2000 → 2005	F 03B 050 007	BN 0681	Teves				-	Nova!
528 i / xDrive	2011 → 2014				F 03B 050 324	BN 1473	Lucas	-	Nova! (Traseira)
530 i	2000 → 2005	F 03B 050 007	BN 0681	Teves				-	Nova!
535 i / GT	2010 → 2014				F 03B 050 324	BN 1473	Trw	-	Nova! (Traseira)
540 i / Touring	1996 → 2004	F 03B 050 007	BN 0681	Teves				-	Nova!
545 i	2003 → 2005	F 03B 050 007	BN 0681	Teves				-	Nova!
740 i, iL	1994 → 2001	F 03B 050 007	BN 0681	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)
i 8	2014 → 2015				F 03B 050 324	BN 1473	Trw	-	Nova!
M 3 Coupe	2002 → 2006				F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	
M 5	2002 → 2003				F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	
X 1 sDrive 18 i / xDrive 28 i	2009 → 2012	F 03B 050 315	BN 1061	Teves				-	Nova!
X 3 3.0 i	2004 → 2006	F 03B 050 092	BN 0946	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)
X 3 3.0 si	2006 → 2008	F 03B 050 092	BN 0946	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)

		 	 						
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação
X 3 xDrive 20 i	2011 → 2013				F 03B 050 324	BN 1473	Lucas	-	Nova!
X 3 xDrive 28 i	2008 → 2010	F 03B 050 092	BN 0946	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)
X 3 xDrive 28 i / xDrive 35 i	2011 → 2013				F 03B 050 324	BN 1473	Lucas	-	Nova!
X 5 3.0 i / 4.4 i	1999 → 2006	F 03B 050 007	BN 0681	Teves	F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	Nova! (Dianteira)
X 5 3.0 si	2006 → 2008	F 03B 050 322	BN 1294	Teves				-	Nova!
X 5 4.8 i									
X 5 xDrive 35 i	2009 → 2013	F 03B 050 322	BN 1294	Teves				-	Nova!
X 5 xDrive 48 i / 50 i	2008 → 2010	F 03B 050 322	BN 1294	Teves				-	Nova!
X 6 xDrive 35 i	2009 → 2013	F 03B 050 322	BN 1294	Teves				-	Nova!
Z 4 3.0 si Coupe	2007 → 2008	F 03B 050 092	BN 0946	Teves				-	Nova!
Z 4 sDrive 23 i	2009 → 2010	F 03B 050 315	BN 1061	Teves				-	Nova!
Z 4 sDrive 35 i	2009 → 2012	F 03B 050 315	BN 1061	Teves	F 03B 050 324	BN 1473	Trw	-	Nova!
Z 4 sDrive 35 i	2012 → 2015	F 03B 050 316	BN 061A	Teves				-	Nova!

CHERY

Tiggo 2.0 i	2007 →				F 03B 050 125	BN 1051	Sumitomo	Mecânico	
-------------	--------	--	--	--	---------------	---------	----------	----------	--

CHEVROLET

Astra 2.0 MPFI / Sedan	2004 → 2008	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!
Astra 2.0 MPFI Flexpower / Sedan	2004 → 2011	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!
Astra 2.4 16V									
Astra 2.0 SFI 16V	2004 → 2005	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!
Camaro 6.2 Coupe	2009 →	F 03B 050 111	BN 1001	Brembo	F 03B 050 126	BN 1053	Brembo	Mecânico	
Captiva Sport 2.4 16V	2007 → 2015	F 03B 050 173	BN 1264	Mando	F 03B 050 176	BN 1275	Akebono	Mecânico	
Captiva Sport 3.0 FFV	2011 → 2013	F 03B 050 173	BN 1264	Mando	F 03B 050 176	BN 1275	Akebono	Mecânico	
Captiva Sport 3.6 24V	2007 →	F 03B 050 173	BN 1264	Mando	F 03B 050 176	BN 1275	Akebono	Mecânico	
Cruze 1.8 Flex / Sport	2011 → 2016				F 03B 050 393	BN 1468	Bosch	Mecânico	Nova!
Cruze 1.8	2009 → 2014	F 03B 050 395	BN 1522	Mando				Mecânico	Nova!
Malibu 2.4	2007 → 2012	F 03B 050 152	BN 1160					-	
Meriva 1.4 Econo.Flex / 1.8 MPFI 8V / 1.8 MPFI Flexpower	2007 → 2010	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!
S10 2.4	2012 → 2016	F 03B 050 341	BN 1677	Teves				Mecânico	Nova!
S10 2.5 SIDI Flex	2014 →	F 03B 050 341	BN 1677	Teves				Mecânico	Nova!
S10 2.8 CTDI 4x2 / 4x4	2012 →	F 03B 050 341	BN 1677	Teves				Mecânico	Nova!
Sonic 1.6	2011 →	F 03B 050 340	BN 1702	Mando				Mecânico	Nova!
TrailBlazer 2.8 CTDI	2012 → 2013	F 03B 050 341	BN 1677	Akebono				Mecânico	Nova!
TrailBlazer 2.8 TD 4x4	2013 →	F 03B 050 341	BN 1677	Akebono				Mecânico	Nova!
TrailBlazer 3.6	2012 → 2014	F 03B 050 341	BN 1677	Akebono				Mecânico	Nova!
Trax 1.8	2012 →	F 03B 050 395	BN 1522						
Zafira 2.0 MPFI / Flexpower	2004 → 2010	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!
Zafira 2.0 SFI 16V	2004 → 2005	F 03B 050 225	BN 1361	Teves				Mecânico	Nova!

CHRYSLER

Town & Country 3.6	2010 → 2012				F 03B 050 190	BN 1326	Trw	Mecânico	Nova!
Town & Country 3.8	2008 → 2010				F 03B 050 190	BN 1326	Trw	Mecânico	Nova!

CITROËN

C4 2.0	2007 → 2008				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
C4 Hatch 1.6 16V Flex / 2.0 / Pallas 2.0 16V Flex	2009 → 2013				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
DS4 1.6 THP	2011 → 2015	F 03B 050 408	BN 1627	Teves				-	Nova!



									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação

DODGE

Journey 2.7 24V	2008 → 2012				F 03B 050 190	BN 1326	Trw	Mecânico	Nova!
Journey 2.7 24V	2008 →	F 03B 050 191	BN 1327	Bosch				Mecânico	

FIAT

500 1.4 / 1.4 Flex / Cabrio	2007 →				F 03B 050 290	BN 1569	Girling	Mecânico	Nova!
Bravo 1.8 16V	2010 → 2016				F 03B 050 290	BN 1569	Girling	Mecânico	Nova!
Freemont 2.4 16V	2011 → 2012				F 03B 050 190	BN 1326	Trw	Mecânico	Nova!
Freemont 2.4 16V	2011 → 2016	F 03B 050 191	BN 1327	Bosch				Mecânico	
Linea 1.4 16V Turbo	2008 → 2011				F 03B 050 290	BN 1569	Girling	Mecânico	Nova!
Linea 1.8 16V Flex / (LX) / Dualogic / Dualogic (LX)	2010 → 2011				F 03B 050 290	BN 1569	Girling	Mecânico	Nova!
Linea 1.9 16V Flex / Dualogic	2008 → 2010				F 03B 050 290	BN 1569	Girling	Mecânico	Nova!

FORD

EcoSport 1.6i / 1.6i Flex / 1.0i Supercharger	2003 → 2006	F 03A 050 000	BN 1175	Teves				-	
EcoSport 1.6 Flex / 2.0 Flex	2011 → 2017	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
EcoSport 1.6 Flex / 2.0 Flex	2011 → 2013	F 03A 050 000	BN 1175	Teves				-	
EcoSport 2.0 Flex 4WD / 2.0 Flex PowerShift	2012 → 2013	F 03A 050 000	BN 1175	Teves				-	
EcoSport 2.0 Flex 4WD / 2.0 Flex PowerShift	2012 → 2017	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
EcoSport 2.0i 16V / 4WD / Flex	2007 → 2012	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
Edge 3.5	2006 → 2015	F 03B 050 171	BN 1258	Advics	F 03B 050 172	BN 1259	Akebono	-	
Fiesta Sedan 1.6i Flex	2007 → 2010	F 03A 050 000	BN 1175	Teves				-	
Focus 1.6i 16V	2013 →	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	Nova! (Traseira)
Focus 1.6i 16V Flex	2010 → 2013	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	Nova! (Traseira)
Focus 1.6i 8V	2003 → 2004	F 03B 050 042	BN 0816	Teves				-	
Focus 1.6i 8V	2003 → 2007				F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Focus 1.6i 8V	2004 → 2007	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
Focus 1.6i 8V Flex / Sedan	2006 → 2007				F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Focus 1.6i 8V Flex / Sedan	2007 → 2008	F 03B 050 042	BN 0816	Teves				-	
Focus 1.6i 8V Flex / Sedan	2009 → 2009	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
Focus 1.8i 16V	2000 → 2004	F 03B 050 042	BN 0816	Teves	F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Focus 2.0i 16V / Sedan	2000 → 2008	F 03B 050 042	BN 0816	Teves	F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Focus 2.0i 16V / Sedan	2008 →							-	Nova!
Focus 2.0i 16V / Sedan	2013 →	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	
Focus 2.0i 16V Flex / Sedan / Sedan 2.0i 16V Flex	2010 → 2013	F 03B 050 123	BN 1044	Teves				-	Nova! (Traseira)
Focus Sedan 1.6i 8V	2003 →	F 03B 050 042	BN 0816	Teves				-	
Focus Sedan 1.6i 8V	2003 → 2007				F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Focus Sedan 1.8i 16V	2000 → 2004	F 03B 050 042	BN 0816	Teves	F 03B 050 071	BN 0886	Teves	-	
Fusion 2.0 EcoBoost / 2.5 Flex	2013 →	F 03B 050 413	BN 1653	Fomoco	F 03B 050 424	BN 1665	Fomoco	-	Nova!
Fusion 2.3i	2006 → 2009	F 03B 050 154	BN 1164	Fomoco	F 03B 050 153	BN 1161	Fomoco	-	
Fusion 2.5i 16V / Hybrid / 3.0i 4x4	2008 → 2012	F 03B 050 154	BN 1164	Fomoco	F 03B 050 153	BN 1161	Fomoco	-	
Ranger 2.3i 16V / 3.0 D	2009 → 2012	F 03B 050 047	BN 0833	Bosch				-	

HONDA

Accord 2.0 i	2007 → 2010	F 03B 050 081	BN 0914	Akebono	F 03B 050 192	BN 1336	Nissin	Mecânico	Nova! (Traseira)
Accord 3.0i 24V	2003 → 2007	F 03B 050 081	BN 0914	Akebono				Mecânico	
Accord 3.5	2007 → 2016	F 03B 050 032	BN 0787	Sumitomo	F 03B 050 192	BN 1336	Nissin	Mecânico	Nova!
Civic 2.0i 16V Si	2006 → 2011	F 03B 050 211	BN 0829	Sumitomo				Mecânico	
CR-V 2.0 FlexOne / 4x4	2012 → 2014				F 03B 050 134	BN 1086	Akebono	Mecânico	
CR-V 2.0 i 4x4 / 2.4i 4x4	2006 → 2012	F 03B 050 136	BN 1089	Sumitomo	F 03B 050 134	BN 1086	Akebono	Mecânico	
HR-V 1.8 / EX / EXL / LX	2015 →	F 03B 050 338	BN 1654	Akebono				Mecânico	Nova!

									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação

HYUNDAI

Accent 1.5i 12V	2005 → 2011				F 03B 050 150	BN 1157	Mando	Mecânico	Nova!
Azera 3.0	2011 →	F 03B 050 390	BN 1432	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
Azera 3.3	2006 → 2009				F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Azera 3.3	2006 → 2011	F 03B 050 085	BN 0924	Mando				Mecânico	
Coupe 2.0i	1996 → 2002				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!
Elantra 1.6i 16V	1990 → 1995				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!
Elantra 1.8	2011 → 2015	F 03B 050 396	BN 1543	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
Elantra 1.8 16V	1995 → 2000				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!
Elantra 2.0 16V Hatchback	2000 → 2006				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!
HB20S 1.6 Flex / X	2013 →	F 03B 050 396	BN 1543	Mando				Mecânico	Nova!
i30 1.6 Flex	2013 → 2014	F 03B 050 396	BN 1543	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
i30 1.8	2014 →	F 03B 050 396	BN 1543	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
i30 2.0 / CW	2007 → 2012	F 03B 050 387	BN 1397	Mando	F 03B 050 150	BN 1157	Mando	Mecânico	Nova!
ix35 2.0 / 4x4	2010 → 2013	F 03B 050 183	BN 1295	Kasco				Mecânico	
ix35 2.0i Flex	2015 →	F 03B 050 519	BN 1847	Akebono				Mecânico	Nova!
Santa Fe 2.7i 4x4	2000 → 2006	F 03B 050 058	BN 0864	Mando	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Santa Fe 2.7i 4x4	2006 → 2009	F 03B 050 164	BN 1202	Mando	F 03B 050 185	BN 1297	Mando	Mecânico	
Santa Fe 3.5 4x4	2011 → 2012	F 03B 050 164	BN 1202	Mando				Mecânico	
Sonata 2.0i	1998 → 2004	F 03B 050 085	BN 0924	Akebono	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Sonata 3.3	2004 → 2007				F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Trajet 2.7i	2000 → 2007				F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Tucson 2.0i	2004 → 2012	F 03B 050 085	BN 0924	Akebono	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Tucson 2.7 4x4	2004 → 2010	F 03B 050 085	BN 0924	Akebono				Mecânico	
Veloster 1.6 MPI	2011 → 2013	F 03B 050 396	BN 1543	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
Veracruz 3.8 4x4	2006 → 2012	F 03B 050 186	BN 1301	Hyundai	F 03B 050 187	BN 1302	Mando	Mecânico	

JAC (JIANGHUAI AUTOMOBILE)

J5 1.5	2012 →				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!
J6 2.0	2011 → 2014				F 03B 050 001	BN 0464	Mando	Mecânico	Nova!

JAGUAR

S-Type 3.0 24V / S-Type 4.2 RV8 32V / S-Type 4.2 V8 32V	2004 → 2008				F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova!
XF 3.0 V6	2008 → 2012				F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova!
XF 4.2 V8	2008 → 2009				F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova!
XJR 4.2 32V V8 S/C Coupe	2005 → 2009				F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova!

JEEP

Cherokee 3.2 4x4	2014 →	F 03B 050 419	BN 1709	Advics	F 03B 050 416	BN 1734	Trw	Mecânico (Traseira)	Nova!
Compass 2.0 / 2.0 4x4	2016 →	F 03B 050 417	BN 1811	Mando	F 03B 050 462	BN 1809	Trw	Mecânico	Nova!
Renegade 1.8 Flex / 2.0 4x4	2015 →	F 03B 050 417	BN 1811	Mando	F 03B 050 462	BN 1809	Trw	Mecânico	Nova!

KIA

Carens 2.0 CVT	2006 →	F 03B 050 183	BN 1295	Kasco				Mecânico (Dianteira)	
Cerato 1.6 Flex	2013 →	F 03B 050 396	BN 1543	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
K7 3.5 i	2009 → 2015	F 03B 050 183	BN 1295	Kasco				Mecânico (Dianteira)	
Magentis 2.0	2007 → 2010	F 03B 050 085	BN 0924	Mando	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Magentis 2.0i	2005 → 2008	F 03B 050 085	BN 0924	Mando	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Mohave 3.8	2009 →	F 03B 050 164	BN 1202	Mando				Mecânico (Dianteira)	Nova!
Sorento 2.4 / Sorento 3.5 4x4		F 03B 050 390	BN 1432						
Sorento 3.3	2016 →	F 03B 050 390	BN 1432	Mando				Mecânico (Dianteira)	Nova!



									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação
Soul 1.6i CVVT Gasolina/Flex	2009 → 2014	F 03B 050 085	BN 0924	Mando	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova! (Dianteira)
Sportage 2.0	2016 →	F 03B 050 519	BN 1847	Akebono	F 03B 050 506	BN 1848	Akebono	Mecânico	Nova!
Sportage 2.0 4WD / Sportage 2.7 4WD	2006 → 2010	F 03B 050 085	BN 0924	Mando	F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico	
Sportage 2.0 AWD	2010 →	F 03B 050 183	BN 1295	Kasco	F 03B 050 388	BN 1398	Mando	Mecânico	
Sportage 2.0 i 4WD / 2.7 i 4WD	2004 → 2007				F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico (Traseira)	

LAND ROVER GROUP									
Range Rover Sport 2.7 TD AWD / Sport 4.2 AWD / III 4.4 V8 AWD	2004 → 2005				F 03B 050 008	BN 0683	Teves	-	
Range Rover Sport 3.0 SDV6 AWD / Sport 5.0 AWD / IV 5.0 SDVA AWD / Sport 4.4 SDV8 AWD	2013 →				F 03B 050 485	BN 1692	Lucas	-	Nova!

LEXUS									
ES 350 3.5 i	2006 → 2012				F 03B 050 168	BN 1212	Akebono	-	Nova!

MINI									
Cooper Clubman / D Clubman / Cooper S Clubman / SD Clubman	2009 → 2014	F 03B 050 165	BN 1204	Trw				-	Nova!
Cooper Clubvan	2012 → 2014	F 03B 050 165	BN 1204	Trw				-	Nova!
Cooper S	2006 → 2010	F 03B 050 165	BN 1204	Trw				-	Nova!
John Cooper Works	2005 → 2006	F 03B 050 165	BN 1204	Trw				-	Nova!
John Cooper Works Cabrio	2005 → 2008	F 03B 050 165	BN 1204	Trw				-	Nova!

MITSUBISHI									
ASX 2.0 / ASX 2.0 4x4	2010 →	F 03B 050 059	BN 0866	Sumitomo	F 03B 050 480	BN 1679	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova! (Traseira)
L 200 3.5i 4x4 Triton Flex / 3.2 4x4 Triton	2007 → 2016	F 03B 050 394	BN 1519	Tokico				Mecânico (Dianteira)	Nova!
Lancer 2.0i	2008 → 2011	F 03B 050 059	BN 0866	Sumitomo				-	
Outlander 2.4i 4WD	2005 →	F 03B 050 059	BN 0866	Sumitomo				-	
Outlander 3.0 4WD / PHEV 4WD	2013 →				F 03B 050 480	BN 1679	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
Pajero 3.8i 4WD	2006 → 2011	F 03B 050 106	BN 0976	Sumitomo				-	
Pajero 3.8i 4WD	2006 →				F 03B 050 004	BN 0606	Sumitomo	-	

NISSAN									
350 Z 3.5 Coupe	2002 → 2007	F 03B 050 041	BN 0815	Sumitomo	F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	Mecânico (Dianteira)	Nova! (Traseira)
350 Z 3.5 Coupe	2006 → 2009				F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	-	Nova!
Altima 2.5	2012 →	F 03B 050 041	BN 0815	Sumitomo	F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	Mecânico (Dianteira)	Nova! (Traseira)
Frontier 2.5	2000 →	F 03B 050 138	BN 1094	Tokico	F 03B 050 139	BN 1100	Tokico	Mecânico	
Frontier 2.5 (LE) / Frontier 2.5 (SE/XE)	2008 → 2013	F 03B 050 138	BN 1094	Tokico	F 03B 050 139	BN 1100	Tokico	Mecânico	
Frontier 2.8 Diesel	2004 → 2008	F 03B 050 138	BN 1094	Tokico	F 03B 050 139	BN 1100	Tokico	Mecânico	
March 1.0 16V Flex / 1.6 16V Flex	2011 → 2014	F 03B 050 294	BN 1592	Akebono				Mecânico (Dianteira)	Nova!
Maxima QX 3.0i	2003 → 2006				F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	-	Nova!
Murano 3.5i 4WD	2004 → 2009				F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	-	Nova!
Livina 1.8 / 1.6 / Grand Livina 1.8	2009 → 2014	F 03A 050 006	BN 1988	Akebono					
Pickup 3.2 Diesel 4WD	1997 → 2007	F 03B 050 046	BN 0830	Akebono				Mecânico (Dianteira)	
Sentra 2.0	2006 → 2013	F 03B 050 041	BN 0815	Sumitomo	F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	Mecânico (Dianteira)	Nova! (Traseira)
Tiida 1.8 / 1.8 Hatchback	2009 → 2013	F 03A 050 006	BN 1988	Akebono					
Versa 1.6 Flex	2011 → 2014	F 03B 050 294	BN 1592	Akebono				Mecânico (Dianteira)	Nova!
Xterra 2.8 Diesel	2003 → 2005	F 03B 050 046	BN 0830	Akebono				Mecânico (Dianteira)	
X-Trail 2.5 4x4 / 2.0i 4WD	2002 → 2014				F 03B 050 075	BN 0905	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!

									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação

PEUGEOT

307 1.6i / 307 2.0i Gasolina/ Flex	2000 → 2012				F 03B 050 360	BN 0340	Bendix	-	Nova!
405 2.0i	1992 → 1997				F 03B 050 360	BN 0340	Bendix	-	Nova!

PORSCHE

Cayenne 4.5 Turbo	2002 → 2007	F 03B 050 113	BN 1007	Brembo				-	Nova!
Cayenne 4.8 GTS	2006 → 2009	F 03B 050 113	BN 1007	Brembo	F 03B 050 107	BN 0978	Brembo	-	Nova!

RENAULT

Captur Intense 2.0	2017 →	F 03B 050 408	BN 1627	Teves				-	Nova!
Duster 2.0 16V Hi-Flex / 2.0 16V Hi-Flex 4x4	2011 →	F 03B 050 408	BN 1627	Teves				-	Nova!
Fluence 1.6 16V Flex	2012 → 2014	F 03B 050 408	BN 1627	Teves				-	Nova!
Fluence 2.0 16V Flex / 2.0 GT	2011 →	F 03B 050 408	BN 1627	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
Laguna II 3.0 V6 24V / Laguna II Grandtour 3.0 V6 24V	2002 → 2006				F 03B 050 377	BN 0973	Teves	-	Nova!
Megane 1.6i	2004 → 2007	F 03A 050 004	BN 1778	Bosch				-	
Megane 2.0i 16V / Megane II 1.6 16V / Megane II 1.6 16V Hi-Flex / Megane II 2.0 16V	2004 → 2011	F 03A 050 004	BN 1778	Bosch	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova! (Traseira)
Megane II 2.0 16V / Megane II Grandtour 2.0 16V	2006 → 2011				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
Megane II 2.0 Cabrio	2003 → 2010	F 03A 050 004	BN 1778	Bosch				-	
Oroch 1.6 Flex / 2.0 Flex	2015 →	F 03B 050 408	BN 1627	Teves				-	Nova!
Scenic 1.6i 16V / Scenic 2.0i	1999 → 2010				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
Scenic 1.6i 16V Hi-Flex	2005 → 2010				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!

SEAT

Cordoba 1.8	1994 → 2002				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
Ibiza 1.6	2007 → 2009	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Ibiza 1.8	1994 → 1999				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!

SSANGYONG

Actyon 2.0 Xdi / Sports 2.0 Xdi 4WD	2006 → 2012	F 03B 050 058	BN 0864	Akebono				Mecânico (Dianteira)	
Korando D20T 2.0 Diesel AWD	2010 →	F 03B 050 164	BN 1202	Brembo	F 03B 050 296	BN 1594	Akebono	Mecânico	Nova!
Kyron 2.0 Xdi 4WD / 2.7 Xdi 4WD	2005 → 2013				F 03B 050 040	BN 0813	Mando	Mecânico (Traseira)	
Rexton 3.2 i 4WD	2002 → 2009	F 03B 050 058	BN 0864	Akebono				Mecânico (Dianteira)	

SUBARU

Forester 2.0i / 4WD	2010 → 2013				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
Forester 2.0i Turbo 4x4	1997 → 2002	F 03B 050 016	BN 0721	Akebono				-	Nova!
Forester 2.5 / Turbo	2008 → 2012				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
Impreza 2.0i 4WD Turbo Sedan / Kombi	1996 → 1998	F 03B 050 017	BN 0722	Akebono				-	Nova!
Impreza 1.6i 4WD / 2.0i 4WD	2003 → 2007				F 03B 050 112	BN 1004	Akebono	-	Nova!
Impreza 2.5 WRX Hatchback	2007 → 2011				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
Legacy 2.0	2009 → 2014				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
Legacy 2.0i Sedan / 2.2i Sedan	1996 → 1998	F 03B 050 017	BN 0722	Akebono				-	Nova!
Legacy 2.5i 4WD Outback	1996 → 1999	F 03B 050 017	BN 0722	Akebono				-	Nova!
Legacy 2.5i Sedan 4WD	1998 → 1999	F 03B 050 017	BN 0722	Akebono				-	Nova!
Outback 3.6	2008 → 2009				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!
XV 2.0 i	2011 → 2017				F 03B 050 146	BN 1114	Akebono	Mecânico (Traseira)	Nova!

SUZUKI

Grand Vitara 2.0 SZ 4x4 / 2.0i 4WD	2006 → 2013	F 03B 050 162	BN 1188	Tokico				-	Nova!
Grand Vitara 3.2 4x4	2008 → 2013	F 03B 050 162	BN 1188	Tokico				-	Nova!








									
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação
TOYOTA									
Camry 3.5	2006 → 2011	F 03B 050 169	BN 1222	Akebono				-	Nova!
Camry 3.5	2006 → 2014				F 03B 050 168	BN 1212	Akebono	-	Nova!
Corolla 1.6i 16V Sedan / 1.8i 16V Sedan	2002 → 2008	F 03B 050 229	BN 1215	Trw	F 03B 050 230	BN 1216	Girling	Mecânico (Dianteira)	
Corolla 1.6i 16V Sedan	2009 → 2010	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono				-	Nova!
Corolla 1.8 16V Flex / 2.0 16V Flex	2014 →	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono				-	Nova!
Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	2008 → 2013	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono				-	Nova!
Corolla Fielder 1.8 i 16V Wagon Flex	2002 → 2008	F 03B 050 229	BN 1215	Trw	F 03B 050 230	BN 1216	Girling	Mecânico (Dianteira)	
Hilux 2.5 16V D Turbo	2008 →	F 03B 050 399	BN 1567	Advics				Mecânico (Dianteira)	Nova!
Hilux 2.5 16V D Turbo	2006 → 2009	F 03B 050 039	BN 0799	Sumitomo				Mecânico (Dianteira)	
Hilux 2.7 16V	2008 → 2011	F 03B 050 039	BN 0799	Sumitomo				Mecânico (Dianteira)	
Hilux 3.0 16V Turbo Intercooler	2005 → 2011	F 03B 050 039	BN 0799	Sumitomo				Mecânico (Dianteira)	
Hilux 3.0 16V Turbo Intercooler	2005 → 2011	F 03B 050 239	BN 0436	Sumitomo				Mecânico	
Hilux SW4 3.0 16V D Turbo Intercooler 4x4 / 4.0 4x4	2005 → 2011	F 03B 050 239	BN 0436	Sumitomo				Mecânico	
Hilux SW4 3.0 16V D Turbo Intercooler 4x4 / 4.0 4x4	2005 → 2011	F 03B 050 106	BN 0976	Sumitomo	F 03B 050 004	BN 0606	Sumitomo	-	
Prius 1.8	2009 → 2015	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono				-	Nova!
RAV4 2.0 / 2.0 4X4	2012 →	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono	F 03B 050 168	BN 1212	Akebono	-	Nova!
RAV4 2.0 VVT-i 4x4	2000 → 2005	F 03B 050 057	BN 0862	Sumitomo	F 03B 050 125	BN 1051	Sumitomo	Mecânico (Traseira)	
RAV4 2.4 4X4	2005 → 2012	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono	F 03B 050 168	BN 1212	Akebono	-	Nova!
RAV4 2.5 4X4	2012 → 2013	F 03B 050 166	BN 1210	Akebono	F 03B 050 168	BN 1212	Akebono	-	Nova!

VOLVO									
C30 2.0	2007 → 2013	F 03B 050 123	BN 1044	Teves	F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova! (Traseira)
C30 2.4i	2007 → 2010	F 03B 050 123	BN 1044	Teves	F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova! (Traseira)
C70 II T5	2006 → 2007	F 03B 050 123	BN 1044	Teves	F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova! (Traseira)
S40 II 1.8 / 2.4 / 2.5 T5 AWD	2004 → 2010	F 03B 050 123	BN 1044	Teves	F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova! (Traseira)
V50 1.6 / 2.0 / 2.4 / T5	2004 → 2011	F 03B 050 123	BN 1044	Teves	F 03B 050 378	BN 1095	Teves	-	Nova! (Traseira)

VW (VOLKSWAGEN)									
Amarok 2.0 TDI	2011 →	F 03B 050 397	BN 1555	Bosch				-	Nova!
Bora 2.0	2002 → 2012	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves				Eletrônico (Dianteira)	
Bora 2.0	2002 → 2006				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!
Bora 2.0 Total Flex / Gasolina	2008 → 2012	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	
CC 2.0 TSI / CC 3.6 FSI 4Motion	2011 → 2013				F 03B 050 195	BN 1348	Trw	-	Nova!
CrossFox 1.6 Total Flex	2005 → 2014	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Eos 2.0 TSI	2006 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
Golf III 2.8	1992 → 1997	F 03B 050 010	BN 0687A	Teves				Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Golf IV 1.6	1999 → 2007	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	Eletrônico (Dianteira)	Nova! (Traseira)
Golf IV 1.6	2000 → 2004	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Golf IV 1.6 Total Flex	2008 → 2013	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	Nova! (Dianteira)
Golf IV 1.8 GTI Turbo	1999 → 2008	F 03B 050 024	BN 0687A	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Golf IV 2.0	1999 → 2006	F 03B 050 024	BN 0768	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova! (Traseira)
Golf IV 2.0	2007 → 2008	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	
Golf IV 2.0 Total Flex	2008 → 2013	F 03B 050 024	BN 0768	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
Golf IV 2.8 VR6	2002 → 2003	F 03B 050 010	BN 0687A	Teves				Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Golf VII 1.4 TSI	2012 → 2017	F 03B 050 510	BN 1760	Trw	F 03B 050 507	BN 1761	Teves	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Golf VII 1.4 TSI Variant / Golf VII 2.0 GTI	2013 → 2017	F 03B 050 510	BN 1760	Trw	F 03B 050 507	BN 1761	Teves	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Jetta 2.0 TotalFlex / Jetta 2.0 TSI	2010 → 2013	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Jetta 2.0 TotalFlex / Jetta 2.0 TSI	2010 → 2014	F 03B 050 025	BN 0768A	Teves				Eletrônico (Dianteira)	
Jetta 2.5	2006 → 2010	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	
Jetta Variant 2.5	2008 → 2012	F 03B 050 143	BN 1107	Teves				Eletrônico (Dianteira)	
New Beetle 2.0	1999 → 2005	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
New Beetle 2.0	2007 → 2010	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	
Passat 1.8 / Passat 1.8 Turbo / 2.0	1996 → 1999				F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova!


		 Dianteiras			 Traseiras				
Aplicação	Data de Aplicação	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Número Bosch	Código Simplificado Bosch	Sistema	Sensor de Desgaste	Observação
Passat 1.8 Variant / 2.8 Variant	2000 → 2005	F 03B 050 049	BN 0840	Teves				Eletrônico (Dianteira)	
Passat 2.0 FSI / TSI Variant	2005 → 2010				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
Passat 2.0 TSI	2010 → 2014	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 144	BN 1108	Trw	Eletrônico (Dianteira)	
Passat 2.0 TSI Variant	2005 → 2008	F 03B 050 143	BN 1107	Teves				Eletrônico (Dianteira)	
Passat 2.0 TSI Variant	2010 → 2014				F 03B 050 195	BN 1348	Trw	-	Nova!
Passat 2.8	1991 → 1997	F 03B 050 010	BN 0687A	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	Eletrônico (Dianteira)	Nova!
Passat 3.2 FSI 4Motion / Passat 3.2 FSI Variant 4Motion	2005 → 2007				F 03B 050 144	BN 1108	Trw	-	
Passat 3.2 FSI 4Motion / Passat 3.2 FSI Variant 4Motion	2007 → 2010				F 03B 050 195	BN 1348	Trw	-	Nova!
Passat 3.6 FSI CC 4Motion	2008 → 2012				F 03B 050 195	BN 1348	Trw	-	Nova!
Polo 1.0 16V	2001 → 2005	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Polo 1.6	2001 → 2006	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Polo 1.6 I Motion Total Flex / 2.0 GT Flex / Sedan 2.0 Flex	2009 → 2010	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Polo 1.6 Total Flex / Sedan	2004 → 2010	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Polo 2.0	2001 → 2006	F 03B 050 024	BN 0768	Teves	F 03B 050 360	BN 0340	Girling	-	Nova! (Traseira)
Polo Sedan 1.6 / 2.0	2002 → 2006	F 03B 050 024	BN 0768	Teves				-	
Tiguan 2.0 TSI 4Motion	2007 → 2016	F 03B 050 143	BN 1107	Teves	F 03B 050 195	BN 1348	Trw	Eletrônico (Dianteira)	






BN 0683


F 03B 050 008

**BN 0687A**


F 03B 050 010






**BN 0721**






F 03B 050 016





**BN 0722**





F 03B 050 017






BN 0815**F 03B 050 041****BN 0816****F 03B 050 042****BN 0829****F 03B 050 211**




BN 0864**F 03B 050 058****BN 0866****F 03B 050 059****BN 0875****F 03B 050 064****BN 0886****F 03B 050 071**

BN 0905


F 03B 050 075

**BN 0914**


F 03B 050 081





**BN 0918**







F 03B 050 082

**BN 0924**

F 03B 050 085




BN 0946**F 03B 050 092****BN 0973****F 03B 050 377****BN 0976****F 03B 050 106****BN 0978****F 03B 050 107**




BN 1061


F 03B 050 315

**BN 1061A**


F 03B 050 316




**BN 1086**

F 03B 050 134

**BN 1089**


F 03B 050 136






BN 1107


F 03B 050 143

**BN 1108**

F 03B 050 144



**BN 1114**

F 03B 050 146





BN 1141


F 03B 050 379

**BN 1157**


F 03B 050 150

**BN 1160**

F 03B 050 152


**BN 1161**

F 03B 050 153





BN 1164


F 03B 050 154

**BN 1175**

F 03A 050 000



**BN 1188**

F 03B 050 162





BN 1202


F 03B 050 164

**BN 1204**


F 03B 050 165

**BN 1210**

F 03B 050 166


**BN 1212**

F 03B 050 168




BN 1215


F 03B 050 229

**BN 1216**


F 03B 050 230

**BN 1222**


F 03B 050 169

**BN 1258**


F 03B 050 171




**BN 1259**




F 03B 050 172





**BN 1259A**

F 03B 050 333




BN 1264**F 03B 050 173****BN 1275****F 03B 050 176****BN 1294****F 03B 050 322**

BN 1295**F 03B 050 183****BN 1297****F 03B 050 185****BN 1301****F 03B 050 186**




BN 1336


F 03B 050 192







**BN 1348**








F 03B 050 195

**BN 1361**

F 03B 050 225





BN 1397**F 03B 050 387****BN 1398****F 03B 050 388****BN 1432****F 03B 050 390**




BN 1447**F 03B 050 391****BN 1468****F 03B 050 393****BN 1473****F 03B 050 324****BN 1519****F 03B 050 394**

BN 1522


F 03B 050 395





**BN 1543**

F 03B 050 396

**BN 1555**



F 03B 050 397





BN 1567**F 03B 050 399****BN 1569****F 03B 050 290****BN 1592****F 03B 050 294****BN 1594****F 03B 050 296**

BN 1627

F 03B 050 408


**BN 1653**

F 03B 050 413




BN 1654


F 03B 050 338

**BN 1665**


F 03B 050 424

**BN 1677**


F 03B 050 341





**BN 1679**





F 03B 050 480

**BN 1692**

F 03B 050 485





BN 1702
F 03B 050 340

BN 1709
F 03B 050 419

BN 1734
F 03B 050 416

BN 1760
F 03B 050 510






BN 1761**F 03B 050 507****BN 1778****F 03A 050 004****BN 1809****F 03B 050 462**





BN 1811

F 03B 050 417


BN 1847

F 03B 050 519



BN 1848**F 03B 050 506****BN 1988****F 03A 050 006**

 Busca por número Bosch novo – Linha Tradicional

Número Bosch	Número simplificado Bosch	Cobreq	Fras-le	FMSI	OE
F 03A 050 000	BN 1175	N-152	PD/497	D1175	1633674
					M2N152K021BA
					M2N152K021CA
F 03A 050 004	BN 1778	-	-	D1778	7701207672
F 03A 050 006	BN 1988	N-1277	PD/672	D1345	41060AX085
F 03B 050 001	BN 0464	N-1249	PD/666	D464	583022DA00
					583022DA10
					583022FA00
F 03B 050 004	BN 0606	N-1449	PD/695	D606	0446660020
					0446660050
					0446660060
F 03B 050 007	BN 0681	-	PD/1042-A	D681	34111163227
					34111163307
					34111165227
F 03B 050 008	BN 0683	N-1262	PD/1038	D683	34211163324
					34211164581
					SFP500210
F 03B 050 016	BN 0721	N-1335	PD/613	D721	26296AC041
					26296AC060
					26296AC070
F 03B 050 017	BN 0722	N-1336	PD/614	D722	26296AC000
					26296AC020
					26296AC021
F 03B 050 024	BN 0768	N-262	PD/73	D768	1J0698151
					1J0698151B
					1J0698151E
F 03B 050 025	BN 768A	N-254	PD/58-B	D768A	1J0698151F
					1J0698151G
					45022SEAJ11
F 03B 050 032	BN 0787	-	PD/1388	D787	45022SECA00
					45022SEPA00
					0446504030
F 03B 050 039	BN 0799	N-1360	PD/527	D799	0446504060
					044650K020
					583021FA50
F 03B 050 040	BN 0813	N-1233	PD/725	D813	583022EA00
					583022HA00
					D1060AC20A
F 03B 050 041	BN 0815	N-1434	PD/728	D815	D1061AC20A
					D1061JA00A
					2M5Z2001AA
F 03B 050 042	BN 0816	N-161	PD/442	D816	3S4Z2001AA
					YS4Z2001AA
					410607Z025
F 03B 050 046	BN 0830	-	PD/534	D830	1F6049280
F 03B 050 047	BN 0833	N-189	PD/365	D833	1F6049280A
					1L2Z2001AA
					4B0698151AB
F 03B 050 049	BN 0840	N-282	PD/525-A	D840	4B0698151AF
					4B0698151N

Número Bosch	Número simplificado Bosch	Cobreq	Fras-le	FMSI	OE
F 03B 050 057	BN 0862	N-1454	PD/628	D862	0446542070
					0446542071
					0446542130
F 03B 050 058	BN 0864	N-1250	PD/630	D864	5810126A20
					5810139A20
					4605A261
F 03B 050 059	BN 0866	N-1446	PD/631	D866	4605A486
					MR569403
					1634200520
F 03B 050 064	BN 0875	-	-	D875	1S4Z2200BA
F 03B 050 071	BN 0886	N-163	PD/480	D886	C1BZ2200A
					C1BZ2200B
					440608H385
F 03B 050 075	BN 0905	-	PD/585	D905	44060EG00J
					44060EG00K
					45022S9AA01
F 03B 050 081	BN 0914	N-1387	PD/644	D914	45022S9AA02
					45022S9AE00
					34112283865
F 03B 050 082	BN 0918	-	-	D918	34116753668
					34116764540
					581012CA11
F 03B 050 085	BN 0924	N-1231	PD/635	D924	581013CA70
					581013KA60
					34112157573
F 03B 050 092	BN 0946	-	PD/1044	D946	34112282416
					34112282995
					044650K280
F 03B 050 106	BN 0976	N-1375	PD/528	D976	0446535250
					4605A481
					7L0698451H
F 03B 050 107	BN 0978	-	-	D978	7L5698451
					7L6698451D
					13329562
F 03B 050 111	BN 1001	-	-	D1001	4605A572
					MR407376
					26696FE040
F 03B 050 112	BN 1004	-	-	D1004	26696FE050
					32006220
					4634205500
F 03B 050 113	BN 1007	-	-	D1007	7L0698151D
					95535193902
					306817390
F 03B 050 123	BN 1044	N-190	PD/767	D1044	5S4Z2001AA
					B3YH3323Z
					0446642040
F 03B 050 125	BN 1051	N-1451	PD/629	D1051	0446642050
					05174327AA
					25940439
F 03B 050 126	BN 1053	N-395	-	D1053	68034993AA

 Busca por número Bosch novo – Linha Tradicional

Número Bosch	Número simplificado Bosch	Cobreq	Fras-le	FMSI	OE
F 03B 050 134	BN 1086	N-1393	PD/645	D1086	43022S9A010
					43022S9A020
					43022SXS000
F 03B 050 136	BN 1089	N-1077	PD/809	D1089	3501115XKZ16A
					45022SHJ415
					45022SHJA00
F 03B 050 138	BN 1094	N-1429	PD/811	D1094	41060EA025
					41060ZP00B
					5521082Z20
F 03B 050 139	BN 1100	-	PD/1072	D1100	44060EA085
					5581082Z10
					D4060EA01B
F 03B 050 143	BN 1107	N-279	PD/1000-B	D1107	1K0698151
					1K0698151E
					5K0698151
F 03B 050 144	BN 1108	N-292	PD/1030	D1108	1K0698451G
					1K0698451H
					8E0698451J
F 03B 050 146	BN 1114	N-1475	-	D1114	26696AG031
					26696AG051
					26696FJ000
F 03B 050 150	BN 1157	N-1259	PD/1093	D1157	583021GA00
F 03B 050 152	BN 1160	N-381	PD/815	D1160	15243704
					15808204
					22820406
F 03B 050 153	BN 1161	N-186	PD/646	D1161	6E5Z2200B
					6E5Z2200C
					9E5Z2200A
F 03B 050 154	BN 1164	N-185	PD/647	D1164	6E5Z2001B
					9E5Z2001A
					GPYB3323ZG
F 03B 050 162	BN 1188	-	PD/1077	D1188	5520065J00
					5520065J21
					5520065J22
F 03B 050 164	BN 1202	N-1243	PD/1287	D1202	581014DA60
					581014DU00
					34116770251
F 03B 050 165	BN 1204	-	PD/1288	D1204	34116778320
					34116798469
					0446502220
F 03B 050 166	BN 1210	N-1468	PD/740	D1210	0446502240
					044650R010
					0446602220
F 03B 050 168	BN 1212	N-1469	PD/753	D1212	0446606060
					0446606090
					0446506070
F 03B 050 169	BN 1222	-	-	D1222	0446533440
					L2Y63323Z
F 03B 050 171	BN 1258	N-1467	PD/1080	D1258	L2Y63328Z
					L2Y63328ZA

Número Bosch	Número simplificado Bosch	Cobreq	Fras-le	FMSI	OE
F 03B 050 172	BN 1259	N-1466	PD/1081	D1259	7T4Z2200A
					8T4Z2200A
					L2Y62643Z
F 03B 050 173	BN 1264	N-371	PD/711	D1264	19149903
					19168899
					5520078J00
F 03B 050 176	BN 1275	N-372	PD/715	D1275	19149904
					22850988
					5580078J00
F 03B 050 183	BN 1295	N-1256	PD/1296	D1295	581011DA00
F 03B 050 185	BN 1297	N-1246	PD/1341	D1297	583022BA00
					583022BA40
F 03B 050 186	BN 1301	-	PD/1298	D1301	581013JA00
					581013JA01
F 03B 050 187	BN 1302	N-1292	PD/1299	D1302	583023JA00
					583023JA51
					58302A9A00
F 03B 050 190	BN 1326	N-737	PD/300	D1326	68029887AA
					68029887AB
					68044761AC
F 03B 050 191	BN 1327	N-735	PD/1026	D1327	68029264AA
					7B0698151A
					7B0698151C
F 03B 050 192	BN 1336	-	-	D1336	43022TA0A00
F 03B 050 195	BN 1348	-	PD/1456	D1348	3AA698451
					3C0698451C
					3C0698451D
F 03B 050 211	BN 0829	N-1461	PD/1052	D829	45022S2A000
					45022S2AE10
					45022S2AE50
F 03B 050 225	BN 1361	-	-	D1361	93191893
F 03B 050 229	BN 1215	N-1319	PD/491	D1215	0446502150
F 03B 050 230	BN 1216	N-1334	PD/512	D1216	0446602040
F 03B 050 239	BN 0436	N-844	PD/115	D436	04465YZZA6
					0449135160
					0449135171
F 03B 050 290	BN 1569	-	-	D1569	68088919AA
					68088919AB
F 03B 050 294	BN 1592	-	PD/1365	D1592	41060ED525C107
F 03B 050 296	BN 1594	N-1289	PD/1368	D1594	D10601HL0B
					583022VA30
					58302C1A50
F 03B 050 396	BN 1543	-	-	D1595	58302E4A00
					581012VA00
					581012VA10
F 03B 050 315	BN 1061	-	-	D1061	581013XA20
					34112339267
					34116763617
					34116763618

 Busca por número Bosch novo – Linha Tradicional

Número Bosch	Número simplificado Bosch	Cobreq	Fras-le	FMSI	OE
F 03B 050 322	BN 1294	-	PD/1452	D1294	34114074370
					34116778403
					34116779293
F 03B 050 324	BN 1473	-	PD/1466	D1473	34216788284
					34216796741
					34216798193
F 03B 050 338	BN 1654	-	PD/1494	D1654	45022T2GA00
					45022T2GA01
					45022T3VA00
F 03B 050 340	BN 1702	N-378	-	D1702	95025848
					95231012
F 03B 050 341	BN 1677	-	-	D1677	8979474660
					8979475710
F 03B 050 360	BN 0340	N-884	PD/362	D340	191698451A
					1H0698451F
F 03B 050 377	BN 0973	-	-	D973	1H0698451H
					BPYK2648Z
F 03B 050 378	BN 1095	N-187	PD/796	D1095	BPYK2648ZA
					13322091
F 03B 050 379	BN 1141	N-351	PD/72	D1141	C2C27271
					C2P17595
F 03B 050 382	BN 1322	N-1736	PD/1454	D1322	9195145
					4G0698151D
F 03B 050 387	BN 1397	N-1247	PD/1092	D1397	8K0698151L
					8R0698151A
F 03B 050 388	BN 1398	-	PD/1334	D1398	581011MA00
					581012LA10
F 03B 050 390	BN 1432	N-1272	PD/1343	D1432	58101B2A00
					583021MA00
F 03B 050 391	BN 1447	N-1751	PD/1462	D1447	583024WA10
					58302B3A00
F 03B 050 393	BN 1468	N-387	PD/1102	D1468	581010WA10
					581011UA11
F 03B 050 394	BN 1519	N-1382	PD/771	D1519	581013VA70
					581012SA00
F 03B 050 395	BN 1522	N-384	PD/1101	D1522	58101D1A00
					13300867
F 03B 050 395	BN 1522	N-384	PD/1101	D1522	13411380
					13417473
F 03B 050 395	BN 1522	N-384	PD/1101	D1522	4605A284
					13356286
F 03B 050 395	BN 1522	N-384	PD/1101	D1522	13412807

F 03B 050 397	BN 1555	N-194	-	D1555	2H0698151
					2H0698151A
					S6DM3501110
F 03B 050 399	BN 1567	N-1447	PD/1098	D1567	044650K260
					044650K300
					044650K330
F 03B 050 408	BN 1627	N-453	PD/1422	D1627	410605961R
					440603905R
F 03B 050 413	BN 1653	-	PD/1432	D1653	DG9C2001A
					DG9Z2001A
F 03B 050 416	BN 1734	-	-	D1734	DG9Z2001G
					68225301AA
F 03B 050 417	BN 1811	-	PD/1512	D1811	68225327AC
					68273101AA
F 03B 050 419	BN 1709	-	-	D1709	0077367282
					68299399AA
F 03B 050 424	BN 1665	-	PD/1513	D1665	68346917AA
					68212327AA
F 03B 050 462	BN 1809	-	PD/1496	D1809	68212327AB
					DG9Z2200A
F 03B 050 480	BN 1679	-	-	D1679	DG9Z2200B
					DG9Z2200E
F 03B 050 485	BN 1692	-	-	D1692	0077367145
					68263132AA
F 03B 050 506	BN 1848	-	-	D1848	68289634AA
					4605A802
F 03B 050 507	BN 1761	-	-	D1761	4605B070
					GHY92648ZC
F 03B 050 510	BN 1760	-	-	D1760	LR036574
					LR079910
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	LR079935
					58302D3A00
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	5Q0698451C
					5Q0698451N
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	8V0698451B
					2K5698151A
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	5Q0698151B
					8V0698151G
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	58101D3A00
					58101D9A00
F 03B 050 519	BN 1847	-	-	D1847	58101F2A50

 Busca por código de outros fabricantes

Fras-le

Fras-le	Bosch
PD/1000-B	BN 1107
PD/1026	BN 1327
PD/1030	BN 1108
PD/1038	BN 0683
PD/1042-A	BN 0681
PD/1044	BN 0946
PD/1052	BN 0829
PD/1072	BN 1100
PD/1077	BN 1188
PD/1080	BN 1258
PD/1081	BN 1259
	BN 1259A
PD/1092	BN 1397
PD/1093	BN 1157
PD/1098	BN 1567
PD/1101	BN 1522
PD/1102	BN 1468
PD/115	BN 0436
PD/1287	BN 1202
PD/1288	BN 1204
PD/1296	BN 1295
PD/1298	BN 1301
PD/1299	BN 1302
PD/1334	BN 1398
PD/1341	BN 1297
PD/1343	BN 1432
PD/1365	BN 1592
PD/1368	BN 1594
PD/1388	BN 0787
PD/1422	BN 1627
PD/1432	BN 1653
PD/1452	BN 1294
PD/1454	BN 1322
PD/1456	BN 1348
PD/1462	BN 1447
PD/1466	BN 1473
PD/1494	BN 1654
PD/1496	BN 1809
PD/1512	BN 1811
PD/1513	BN 1665
PD/300	BN 1326

Fras-le	Bosch
PD/340-B	BN 0687A
PD/362	BN 0340
PD/365	BN 0833
PD/442	BN 0816
PD/480	BN 0886
PD/491	BN 1215
PD/497	BN 1175
PD/512	BN 1216
PD/525-A	BN 0840
PD/527	BN 0799
PD/528	BN 0976
PD/534	BN 0830
PD/585	BN 0905
PD/58-B	BN 768A
PD/613	BN 0721
PD/614	BN 0722
PD/628	BN 0862
PD/629	BN 1051
PD/630	BN 0864
PD/631	BN 0866
PD/635	BN 0924
PD/644	BN 0914
PD/645	BN 1086
PD/646	BN 1161
PD/647	BN 1164
PD/666	BN 0464
PD/695	BN 0606
PD/711	BN 1264
PD/715	BN 1275
PD/72	BN 1141
PD/725	BN 0813
PD/728	BN 0815
PD/73	BN 0768
PD/740	BN 1210
PD/753	BN 1212
PD/767	BN 1044
PD/771	BN 1519
PD/796	BN 1095
PD/809	BN 1089
PD/811	BN 1094
PD/815	BN 1160

Cobreq

Cobreq	Bosch
N-1077	BN 1089
N-1231	BN 0924
N-1233	BN 0813
N-1243	BN 1202
N-1246	BN 1297
N-1247	BN 1397
N-1249	BN 0464
N-1250	BN 0864
N-1256	BN 1295
N-1259	BN 1157
N-1262	BN 0683
N-1272	BN 1432
N-1289	BN 1594
N-1292	BN 1302
N-1319	BN 1215
N-1334	BN 1216
N-1335	BN 0721
N-1336	BN 0722
N-1360	BN 0799
N-1375	BN 0976
N-1382	BN 1519
N-1387	BN 0914
N-1393	BN 1086
N-1429	BN 1094
N-1434	BN 0815
N-1446	BN 0866
N-1447	BN 1567
N-1449	BN 0606
N-1451	BN 1051
N-1454	BN 0862
N-1461	BN 0829
N-1466	BN 1259
	BN 1259A

Cobreq	Bosch
N-1467	BN 1258
N-1468	BN 1210
N-1469	BN 1212
N-1475	BN 1114
N-152	BN 1175
N-161	BN 0816
N-163	BN 0886
N-1736	BN 1322
N-1751	BN 1447
N-185	BN 1164
N-186	BN 1161
N-187	BN 1095
N-189	BN 0833
N-190	BN 1044
N-194	BN 1555
N-254	BN 768A
N-262	BN 0768
N-264	BN 0687A
N-279	BN 1107
N-282	BN 0840
N-292	BN 1108
N-351	BN 1141
N-371	BN 1264
N-372	BN 1275
N-378	BN 1702
N-381	BN 1160
N-384	BN 1522
N-387	BN 1468
N-453	BN 1627
N-735	BN 1327
N-737	BN 1326
N-844	BN 0436
N-884	BN 0340



Robert Bosch Limitada

SAC 0800 704 5446

www.bosch.com.br

6 008 CT1 372 08.2018

